

إختر أحد الموضوعين :

الموضوع الأول**منصبي التعبئة والغلق لقارورات ماء الورد  
للنظام الآلي للتقطير الصناعي**

يحتوي ملف الدراسة على جزئين :

- 1- الملف التقني : الوثائق { 23/5 ، 23/4 ، 23/3 ، 22/2 ، 23/1 }  
 2- ملف الإجابة : الوثائق { 23/11، 23/10 ، 23/9 ، 23/8 ، 23/7، 23/6 } .  
 ملاحظة: \* لايسمح باستعمال أي وثيقة خارجية عن الإختبار .  
 \* ترجع في آخر الإختبار الوثائق { 23/6 ، 23/7 ، 23/8 ، 23/9 ، 23/10 ، 23/11 و 23/12 } .

**1- الملف التقني :**1-1- سير النظام : تتم تغذية النظام بالقارورات يداويا .

- الضغط على زر بداية الدورة (m) يؤدي إلى دوران المحرك (Mt) و بتالي تحريك البساط (T).
- الكشف على حضور القارورة بواسطة الملقاط (S<sub>0</sub>) يؤدي إلى :
- توقف البساط (Mt) وخروج ساق الدافعة (C<sub>1</sub>) حتى التأثير على الملتقط نهاية المشوار (L<sub>11</sub>)
- ملء القارورة بماء الورد في مدة زمنية (t=5s).
- التأثير على الملتقط (L<sub>10</sub>) يؤدي إلى دوران البساط (Mt)
- الضغط على الملتقط (S<sub>1</sub>) يؤدي إلى توقف البساط (Mt) و خروج ساق الدافعة (C<sub>3</sub>)
- الضغط على الملتقط (L<sub>31</sub>) يؤدي إلى نزول ساق الدافعة (C<sub>2</sub>).
- الضغط على الملتقط (L<sub>21</sub>) يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة (C<sub>3</sub>).
- الضغط على الملتقط (L<sub>30</sub>) يؤدي إلى صعود ساق الدافعة (C<sub>2</sub>).
- الضغط على الملتقط (L<sub>20</sub>) يؤدي إلى دوران البساط (Mt) و إعادة الدورة.

**2-1 . منتج محل الدراسة :**

نقتراح دراسة جهاز التخفيض لطبل البساط كما هو ممثل على الرسم التالي.

**3-1 . معطيات تقنية :**المحرك الكهربائي : P= 1. 2Kw ، N<sub>m</sub> = 1000tr/mn ،نظام بكرة وسيور : قطر البكرة المحركة d<sub>m</sub>=80mm و قطر البكرة (4) d<sub>4</sub>=160mmالمتسنيات الأسطوانية ذات أسنان قائمة { 5 ، 6 }التباعد المحوري ( a =80mm ) ، عرض السن ( b =20mm ) و قطر الترس (5) d<sub>5</sub>= 60mm

#### 4-1 . سير الجهاز :

تنقل الحركة من المحرك إلى البساط المتحرك بواسطة بكرات و سير {بكرة محركة الغير ممثلة ، 4 } و المسننات { 5 ، 6 } ثم العمود الخروج 7 فالبساط المتحرك .

#### 5-1 . العمل المطلوب :

##### 1-5-1 دراسة الإنشاء:

- الدراسة التكنولوجية : أجب مباشرة على الوثيقة ( 6 \ 23 ) ( 12 ن )

- الدراسة البيانية :


أ- الدراسة البيانية التصميمية: أتم الدراسة البيانية مباشرة على الوثيقة ( 8 \ 23 ) ( 02 ن )

ب- الدراسة البيانية التعريفية: أتم الدراسة البيانية مباشرة على الوثيقة ( 9 \ 23 ) ( 01 ن )

- 5-2 تكنولوجية وسائل الصنع: أجب مباشرة على الوثيقة ( 10 \ 23 و 11 \ 23 ) ( 03 ن )

1-5-3 دراسة الآليات : أجب مباشرة على الوثيقة ( 12 \ 23 ) ( 02 ن )

## منصبي التعبئة والغلق لقاوررات ماء الورد للنظام الآلي للتقطير الصناعي






تجارة		حلقة استناد من النوع المتوسط M-16	1	22
تجارة		حلقة مرنة للأعمدة ( 30x 1.5 )	2	21
تجارة		صامولة M16 (HK)	1	20
تجارة		براغي التجميع	12	19
تجارة		معني بالدراسة	2	18
تجارة		معني بالدراسة	2	17
تجارة	285E	خابور متوازي الشكل (A)	1	16
تجارة	E285	خابور متوازي الشكل (A)	1	15
تجارة	مطاط	كتامة	1	14
تجارة	مطاط	كتامة	1	13
	EN-GJL 300	غطاء	1	12
تجارة		مدرجة ذات صف واحد من الكريات	1	11
تجارة		مدرجة ذات صف واحد من الكريات	1	10
	Cu Sn 12 Pb	وسادة ذات حافة	1	9
	Cu Sn 12 Pb	وسادة ذات حافة	1	8
	C40	عمود	1	7
	42 Cr Mo 4	عجلة مسننة	1	6
	C40	عمود مسنن	1	5
	Al Si 10Mg	بكرة شبه منحرفة	1	4
تجارة	مطاط	سير شبه منحرف	1	3
	EN-GJL300	كارتر	1	2
	EN-GJL300	كارتر	1	1
الملاحظة	المادة	التعيينات	العدد	رقم

# ملف الموارد


## فاصل الكتامة ذات شفتين




d	D	E	d	D	E
25	35	7	30	40	7
	40			42	
	42			47	
	47			52	

## المدرجات


مدرجات ذات صف واحد من الكرات  
بتماس نصف قطري



## الخويرة الحرة




d	a	b	s	j	k
12 à 17	5	5	0,25	d - 3	d + 2,3
17 à 22	6	6	0,25	d - 3,5	d + 2,8
22 à 30	8	7	0,25	d - 4	d + 3,3
30 à 38	10	8	0,4	d - 5	d + 3,3



d x e	c	f	g
15	1	23,2	1,1
17	1	25,6	1,1
20	1,2	29	1,3
22	1,2	31,4	1,3
25	1,2	34,8	1,3


## حلقة مرينة للأجواف

D	E	C	F	G
45	1,75	31,6	1,85	47,5
50	2	36	2,15	53
55	2	40,4	2,15	58
60	2	44,4	2,15	63
65	2,5	48,8	2,65	68
70	2,5	53,4	2,65	73




## حلقة إستناد خاصة

t = 2mm D = 30mm  
t = 2.5mm D = 35mm




## براغي التجميع



d	b	e
5	8,3	1,5
6	10,4	2
8	13,4	2,5
10	16,5	3


## براغي برأس أسطواني سداسي التجويف



d	a	b
M4	7	8,4
M5	8,5	9,3
M6	10	11,3
M8	13	15,8

d	Longueurs l
4	2,5 6 8 10 12 25 30 35
5	20 20
6	22 22
8	24


## براغي سداسية الرأس



d	Pas	s	k
M6	1	10	4
M8	1,25	13	5,3
M10	1,50	16	6,4

d	Longueurs l
5	6 8 10 12 16
6	(x)
8	

# 1- دراسة تكنولوجية



## ب- التحليل التكنولوجي :

1-دراسة نقل الحركة بالبكرات و السيور:

1-1- ما هو نوع البكرة (4) المستعملة ؟ برر إستعمالها ؟  
البكرة :  
تبرير:

1-2- نعطي قطر البكرة المحركة  $\phi_4=160\text{m}$  ،  $\phi_m = 80\text{mm}$   
أحسب نسبة النقل بين البكرات ؟

1-3- أحسب سرعة العمود (5) حيث  $N = 1000\text{tr/mn}$

1-4- صنعت البكرة (4) من  $\text{ALSi10Mg}$ ، إشرح هذه المادة و برر إختيارها ؟

AL ..... Si ..... 10 ..... Mg  
تبرير:

2- أعط تعيين العمود (5) حيث صنع من C45  
C ..... 45

3- أعطي إسم و وظيفة القطعة (8) (9) ؟  
الإسم : ..... الوظيفة:

هل هي مناسبة لتحقيق الوصلة بين (2) (5)؟ ماذا تقترح ؟  
مناسبة : ..... إقتراح:

4- ما هو دور البراغي (17) والقطعة (18) ؟  
(17) : .....

(18) : .....

5-دراسة المسننات الأسطوانية ذات الأسنان القائمة (5) و (6)  
1-5- أتمم جدول المميزات التالي :

$K=10$  ,  $d_s=60\text{ mm}$  ,  $b=20$  ,  $a=80\text{mm}$

r	A	h	d	z	m	
	80		60			6
						5

5-2- ما هي نسبة النقل الكية للجهاز؟


.....

5-3- أحسب سرعة دوران الخروج N ؟


.....

## أ- التحليل الوظيفي : 0.7


1- أتمم المخطط A-0 للنظام الآلي :



2- أتمم المخطط للوسط المحيطي 0.3




3- أتمم الدورة الوظيفية : 0.4



4- أتمم جدول الوصلات الحركية التالي: 1.2

القطع	اسم الوصلة	الرمز	الوسيلة
2-1/7			
5/4			
2-1/5			
2/1			

5- أتمم الرسم التخطيطي الحركي للجهاز: 0.5



6- التحديد الوظيفي للأبعاد :


6-1- أنجز سلسلة الأبعاد الوظيفية الخاصة بالشرط

6-2- سجل التوافقات في الرسم التجميعي الجزئي .



## 2- دراسة مقاومة المواد

1\* تنقل الحركة الدورانية بين العمود (7) و العجلة (6) بواسطة خابور متوازي الشكل (8×7×L) كما هو ممثل في الشكل .



نعطي:  $d=28\text{mm}$  ,  $C=30\text{N.m}$  .

خابور من صلب حيث:  $s=4$  ,  $Reg = 60\text{N/mm}^2$  .

1- استنتج الجهد المماسي للقص T :

.....  
 .....

2- أحسب طول الخابور (L) :

.....  
 .....

$L = \dots\dots\dots$

2\* يتعرض العمود 5 لإجهاد الالتواء البسيط تحت تأثير المزدوجة  $C_m = C_5 = 30\text{Nm}$  علما أن :

مديول المرونة  $G = 80000\text{N/mm}^2$  ، مقاومة حد المرونة للانزلاق  $Reg = 172\text{N/mm}^2$

معامل الأمن  $s = 4$  و طول  $l = 0.3\text{m}$  المطلوب :

1- أحسب قطر الأذني العمود 5 .d

.....  
 .....

$d = \dots\dots\dots$

2- أحسب الزاوية الأحادية للالتواء  $\theta$  .

.....  
 .....

$\theta = \dots\dots\dots$

3- أحسب زاوية التشوه  $\alpha$  .


.....  
 .....

$\alpha = \dots\dots\dots$

### 3- الدراسة البيانية التصميمية الجزئية :

لتحسين السير الحسن وتحقيق التشغيل بصفة جيدة مع المراعاة الجانب الإقتصادي (الكلفة...قابلية التغيير للقطع نضطر إلى إدخال بعض التغييرات على الجهاز. لذلك نطلب

- تغيير العمود المسنن (5) إلى قطعتين (عمود ومسنن (23) ) ، قم بإنجاز الوصلة الاندماجية
- بين (5) و (23) مع استعمال خابور متوازي الشكل (A) (24).
- تغيير الوصلة الاندماجية بين البكرة (4) و العمود (5) بحل آخر (تركيب حلقة و برغي على طرف العمود).
- إنجاز الوصلة المتمحورة بين (5) و الكارترين (1) و(2) بمدحرجات ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري (عوض الوسادات ذات ياقة (8) و (9) . بمدحرجة (8) (Ø 25×52×15) والمدحرجة (9) (Ø 25×47×12) تحقيق كتامة الجهاز
- سجل توافقات التركيب (المدحرجات و الكتامة)




المقياس:	مخفض السرعة	الإسم:	اللغة
		اللقب:	Ar
		الرقم:	00
الصفحة : 23/8			




#### 4- الدراسة البيانية التعريفية :

- أتم الرسم التعريفي الجزئي للعمود المسنن ( 5 ) موضحا كل التفاصيل البيانية.
- تحدد الأقطار الوظيفية مع خصيات السن
- وضح السمحات الهندسية بدون قيم.
- ضع على الرسم حالات السطوح.



المادة: C40

لمقياس: 1:1



العمود المسنن 5

الإسم:

اللقب:

الرقم:

اللغة

Ar

00

الصفحة : 23/9

## 5- دراسة الإنتاج


### 1- دراسة التحضير

نقترح دراسة تصنيع الوسادة (8) في إطار عمل بسلسلة متوسطة.


نعطي سرعة القطع  $V_C =$

40m/min

سرعة التغذية  $f = 0.4 \text{ mm/tr}$   
السطوح المرقمة هي السطوح التي نريد إنجازها




السماح العام : ISO2768 mK



\*2 تكنولوجيا الـ

1- ضع القطعة (8) في وضعية إيزوستاتية لإنجاز السطح (1) مع تمثيل الأداة وأبعاد الصنع



2- أحسب سرعة الدوران N

..... N = .....

3- \*أحسب سرعة التغذية Vf

..... Vf = .....


- العمل المطلوب:

1- ما هي الآلة التي تراها ملائمة لتصنيع هذه القطعة؟

التفتيح	الخراطة	التفريز

2- أذكر أسماء هذه السطوح وتعيين الأداة المناسبة (رقم الأداة)


رقم السطح	العملية	رقم الأداة



### 3- التحكم العددي :

نريد صنع العمود التالي بواسطة التحكم العددي ذو البرنامج الموضح . الخام :  $92 \times \Phi 40$   
المادة: C40 ومجال السماح: 0.05, نريد إنجاز تسوية وخرط طولي على المحور الخشونة: 1.6  
عمق التمريرة للتسوية: 2 مم, عمق التمريرة للخرط : 2.5 مم , الأداة على بعد  $X=25$  و  $Z=20$

N10 G54  
N20 T02 D1  
N30 G95 G96 S250 F100 M04  
N40 G00 X21Z0  
N50 G01 X-2  
N60 G00 X17.5 Z2  
N70 G01 Z-60  
N80 G01 X21  
N 90 G00 X 17.5 Z 2  
N100 G00 X 15  
N110 G01 Z-60  
N 120 G01 X 21  
N130 G00 X 25Z 20  
N140 M30



المطلوب :

1 - ماذا تمثل لك الرموز التالية

..... :OM ☆  
..... :OP ☆  
..... :OP<sub>o</sub> ☆

2 - اذكر أرقام الأسطر التي تمثل ضبط شروط القطع

.....

3- ماذا تمثل هذه التعليلة

**N60 G00 X17.5 Z2**

.....  
.....  
.....

## 6- دراسة الآليات :

من خلال وصف سير النظام و التشغيل علي الوثيقة 22 / 2 إتمم ما يلي :  
1- إتمم م . و . ت . م . ن (غرافسات) المستوى (2) .

2 - دراسة الدافعات




أ\* ما نوع الدافعة  $C_2$  التي تقترحها لتشغيل المرحلة ؟

.....


ب\* مانوع الموزع الذي تقترحه ؟

.....

ج\* أكمل التركيبية الهوائية التالية :



# 1- دراسة التكنولوجية



## ب- التحليل التكنولوجي :

1-دراسة نقل الحركة بالبكرات و السيور:

1-1-ما هو نوع البكرة (4) المستعملة ؟ برر استعمالها ؟  
البكرة : بكرة ذات عنق شبه منحرف الشكل

تبرير: .....نقل الحركة الدورانية من المحرك الى المخفض بدون انزلاق.....

2-1-نقط قطر البكرة المحركة  $\phi=80\text{mm}$  ،  $\phi=160\text{mm}$   
أحسب نسبة النقل بين البكرات ؟

$$r = d_{pm} / d_{p4} = 80/160 = 1/2$$

3-1-أحسب سرعة العمود (5) حيث  $N = 1000\text{tr/mn}$

$$r = N_5 / N_m \Rightarrow N_5 = r \times N_m$$

$$N_5 = 1/2 \times 1000 = 500 \text{ tr / mn}$$

4-1-صنعت البكرة (4) من  $\text{ALSi10Mg}$ ، قم بتعيين هذه المادة و برر اختيارها ؟

AL...الومنيوم...Si...سليسيوم...10...نسبته...Mg آثار...من المغنيزيوم  
تبرير.....مادة خفيفة و مقاومة للتأكسد ....

2- أعط تعيين العمود (5) حيث صنع من C45

C : رمز الصلب غير ممزوج 45 : 0.45% نسبة الكربون

3-أعطي إسم و وظيفة القطع (8) (9) ؟

الإسم : وسادات ذات حافة . الوظيفة : تحقيق توجيه دوراني بالانزلاق  
هل هي مناسبة لتحقيق الوصلة بين (2)(5)؟ ماذا تقترح ؟

مناسبة : لا إقتراح : استعمال توجيه دوراني بالتدرج

4-ما هو دور البراغي (17) والقطعة (18) ؟

(17) : سداة ملأ

(18) : فاصل مسطح تحقيق كتامة سكونية

5-دراسة المسننات الأسطوانية ذات الأسنان القائمة (5) و (6)

1-5-أتمم جدول المميزات التالي :

$$K=10 , d_s=60 \text{ mm} , b=20 , a=80\text{mm}$$

r	a	h	d	z	m	
3/5	80	4.5	100	50	2	6
			60	30		5

2-5-ما هي نسبة النقل الكية للمحرك؟


$$r_G = r_{5/6} \times r_{m/4} = 1/2 \times 3/5 = 3/10$$

3-5-أحسب سرعة دوران الخروج N ؟


$$r_G = N_7 / N_m \Rightarrow N_7 = r_G \times N_m = 3/10 \times 1000 = 300 \text{ tr / mn}$$

## أ- التحليل الوظيفي :


1-أتمم المخطط A-0 للنظام الآلي :



2-أتمم المخطط للوسط المحيطي :




3-أتمم الدورة الوظيفية :



4-أتمم جدول الوصلات الحركية التالي :

القطع	اسم الوصلة	الرمز	الوسيلة
2-1/7	متمحورة		مدرجات BC
5/4	إندماجية		سند+خابور+صامولة
2-1/5	متمحورة		وسادات ذات ياقة
2/1	إندماجية		براغي CHC

5-أتمم الرسم التخطيطي الحركي للجهاز :



6-التحديد الوظيفي للأبعاد :

1-6-أنجز سلسلة الأبعاد الوظيفية الخاصة بالشرط

2-6-سجل التوافقات في الرسم التجميعي الجزئي .

## 2- دراسة ميكانيكية :

\*1 القص

1- استنتج الجهد المماسي للقص T :

$$T = 2 C / d$$

$$T = 2 \times 30 / 28 \times 10^{-3} = 2014 \text{ N}$$

2- أحسب طول الخابور (L) : نكتب شرط المقاومة :  $\tau \leq R_{pg}$

$$T / S \leq R_{pg}$$

حساب المقاومة التطبيقية للإنزلاق

$$R_{pg} = R_{eg} / s$$

$$R_{pg} = 60 / 4 = 15 \text{ N} / \text{mm}^2$$

$$T / a \times L \leq R_{pg} \Rightarrow L \geq T / a \times R_{pg}$$

$$L \geq 2140 / 8 \times 15$$

$$L \geq 17.82 \text{ mm}$$

3- هل الطول (L) الذي تم إختياره مناسب؟ برر ؟

$$\tau = T / S = 2140 / 8 \times 17.82 = 15 \text{ N} / \text{mm}^2$$

حساب الإجهاد المماسي :  $\tau = T / S = 2140 / 8 \times 17.82 = 15 \text{ N} / \text{mm}^2$   
الطول L مناسب لأن شرط المقاومة محقق

2- الألتواء

1- أحسب قطر العمود d

شرط المقاومة .

$$\frac{I_o}{V} = \frac{\frac{\pi d^4}{32}}{\frac{\pi d^3}{2}} = \frac{\pi d^4}{32} \times \frac{2}{\pi d^3} = \frac{\pi d}{16}$$

مع

$$\tau_{\max} = \frac{Mt}{\frac{I_o}{V}} \leq R_{pg}$$

$$R_{pg} = \frac{R_{eg}}{s} = \frac{175}{4} = 43.75 \text{ N} / \text{mm}^2$$

$$\frac{Mt}{\frac{\pi d^3}{16}} \leq R_{pg} \Rightarrow d^3 \geq \frac{16Mt}{\pi \times R_{pg}} \Rightarrow d \geq \sqrt[3]{\frac{16 \times 30 \times 1000}{3.14 \times 43.75}} = \sqrt[3]{3494} = 15 \text{ mm}$$

2- أحسب الزاوية الأحادية للالتواء  $\theta$ .

$$\theta = \frac{Mt}{G \times I_o} = \frac{30 \times 1000}{80000 \times 8195.5} = 0.0000457 \text{ Rd} / \text{mm}$$


3- أحسب زاوية التشوه  $\alpha$  .

$$\theta = \frac{\alpha}{l} \Rightarrow \alpha = \theta \times l = 0.0000457 \times 300 = 0.0137 \text{ Rad}$$



5-1- الدراسة البيانية التصميمية الجزئية:


- لتحسين السير الحسن وتحقيق التشغيل بصفة جيدة مع مراعاة الجانب الإقتصادي (الكلفة...قابلية التغيير للقطع نضطر إلى إدخال بعض التغييرات على الجهاز. لذلك نطلب
- تغيير العمود المسنن (5) إلى قطعتين (عمود ومسنن (23)) ، قم بإنجاز الوصلة الاندماجية بين (5) و (23) مع استعمال خابور متوازي الشكل (A) (24)
  - تغيير الوصلة الاندماجية بين البكرة (4) و العمود (5) بحل آخر (تركيب حلقة برغي على طرف العمود).
  - إنجاز الوصلة المتمحورة بين (5) و الكارتيرين (1) و (2) بمدرجات ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري (عوض الوسادات 8 و 9).
  - مدرجة (8) (Ø 25×52×15) و المدرجة (9) (Ø 25×47×12)
  - تحقيق كتامة الجهاز
  - سجل توافقات التركيب (المدرجات و الكتامة)



الصفحة: 8/23

المقياس:	مخفض السرعة	الإسم:	اللغة
		اللقب:	Ar
		الرقم: 11/8	00

- أتم الرسم التعريفي الجزئي للعمود المسنن 5) موضحا كل التفاصيل البيانية.
- تحديد الأقطار الوظيفية مع خصيات السن
- وضع السمحات الهندسية بدون قيم.
- ضع على الرسم حالات السطوح.



$m_s = 2\text{mm}$	$d_s = 60\text{mm}$
$Z_s = 30$	$\sqrt{Ra1.6}$

المادة: C40			
المقياس: 1:1	العمود المسنن 5	الإسم:	اللغة Ar
		اللقب:	
		الرقم:	00 11/9




## 5- دراسة الإنتاج:

### 1- دراسة التحضير


نقترح دراسة تصنيع الوسادة (8) في إطار عمل بسلسلة متوسطة. نعطي

سرعة القطع  $V_C = 40 \text{ m/min}$

سرعة التغذية  $f = 0.2 \text{ mm/tr}$   
السطوح المرقمة هي السطوح التي نريد إنجازها



السماح العام : ISO2768 mK



### - العمل المطلوب:

1- ما هي الآلة التي تراها ملائمة لتصنيع هذه القطعة ؟


التفتيب	الخرطة	التفريز
	X	

2- أذكر أسماء هذه السطوح وتعيين الأداة المناسبة (رقم الأداة)

رقم السطح	العملية	رقم الأداة
1	تجويف	1
2 و 3	خرطة طولية	3
3	شطف	2
5	تسوية	2

### 2 \* تكنولوجيا الصنع

1- ضع القطعة (8) في وضعية إيزوستاتية لإنجاز السطح (1) مع تمثيل الأداة وأبعاد الصنع




2- أحسب سرعة الدوران N

$$N = 1000 V_C / \pi \times D = 364 \text{ tr / mn}$$


3- \* أحسب سرعة التغذية Vf

$$Vf = N \times f = 73 \text{ mm / mn}$$



### \*3 التحكم العددي

N10 G54  
N20 T02 D1  
N30 G95 G96 S250 F100 M04  
N40 G00 X21Z0  
N50 G01 X-2  
N60 G00 X17.5 Z2  
N70 G01 Z-60  
N80 G01 X21  
N 90 G00 X 17.5 Z 2  
N100 G00 X 15  
N110 G01 Z-60  
N 120 G01 X 21  
N130 G00 X 25Z 20  
N140 M30



المطلوب :

1 - ماذا تمثل لك الرموز التالية

- ☆ OM : مرجع الآلة ( origine machine )  
☆ OP : مرجع قطعة ( origine piece )  
☆ OP<sub>o</sub> : مرجع حامل الأداة ( Origine porte outil )

2 - اذكر أرقام الأسطر التي تمثل ضبط شروط القطع

( ضبط السرعات ) N30 , ( إختيار الأداة ) N20 , ( ضبط طريقة الحساب ) N10

3- ماذا تمثل هذه التعليمة

N60 G00 X17.5 Z2

سطر لبرنامج يحتوي علي :

- رقم السطر
- وظيفة
- إحداثيات تمثل وضع الأداة

## 6- دراسة الآليات :

2 - دراسة الدافعات

أ\* ما نوع الدافعة  $C_2$  التي تقترحها لتشغيل المرحلة ؟

**دافعة مزدوجة المفعول.**

ب\* ما نوع الموزع الذي تقترحه ؟

**موزع 2/5 ثنائي الإستقرار**

ج\* أكمل التركيبة الهوائية التالية :

